

# 通学路対策箇所図(京ヶ瀬小学校)

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、  
 学校、PTA  
 ・道路管理者  
 ・警察署

2・用水路の橋の柵が低い  
ため、  
子供が落ちそうになる。**(対策済み)**

＜対策メニュー＞  
 ・防護柵の整備



3・車がスピードを出して走行する。**(対策済み)**

＜対策メニュー＞  
 ・路面表示の整備  
 ・交通安全施設の整備



4・見通しが悪い。**(対策済み)**

＜対策メニュー＞  
 ・児童への指導

1・スピードを出す車が多い。

＜対策メニュー＞  
 ・路面表示の整備

11・見通しが悪く、  
通勤時間帯は交通量も多い。

＜対策メニュー＞  
 ・未定

10・道路脇が田圃で、端を歩くと落ちやすい。**(対策済み)**

＜対策メニュー＞  
 ・路面表示の整備  
 ・交通安全施設の整備



5・カーブミラーが曲がっており、  
見通しが悪い。**(対策済み)**

＜対策メニュー＞  
 ・路面表示の整備  
 ・交通安全施設の整備



9・カーブになっていて  
見通しが悪い。

＜対策メニュー＞  
 ・未定

8・カーブの手前であるが、  
横断歩道がない。**(対策済み)**

＜対策メニュー＞  
 ・通学路の見直し  
 ・阿賀野バイパス事業の促進

6・見通しが悪く、交通量が多い。**(対策済み)**

＜対策メニュー＞  
 ・交差点の改良



7・交通量が多いが、  
交差点に信号が無い。  
歩道が無い。

＜対策メニュー＞  
 ・歩道の整備

--- 通学路(学校指定)

● 要対策箇所

