道路損傷等通報一覧
令和6年2月分

対応分類	A 要対応	内訳 準備中	対応中	対応完了	計画的修繕で対応	B 経過観察	C 市の管理外	D 対応不可	通報件数合計
	11	0	1	9	1	0	0	0	11

※損傷状況により実施の要否の判断し、応急処置ではなく計画的な修繕となる場合もあります。

受付No.	受付日	通報の対象	地区	自治会	損傷または通報の詳細	対応分類		建設課以外の管理者	管理者への連絡
1	2月8日	舗装等の路面	水原	北本町	道路の舗装ひび割れ。	A	計画的修繕で対応	*****	***
2	2月13日	舗装等の路面	水原	北本町	道路の舗装穴。	A	要対応(対応完了)	*****	***
3	2月14日	舗装等の路面	安田	保田	道路の舗装穴。	A	要対応(対応完了)	*****	***
4	2月15日	舗装等の路面	水原	下条町	道路の舗装穴。	A	要対応(対応完了)	*****	***
5	2月16日	舗装等の路面	水原	下条町	道路の舗装穴。	A	要対応(対応完了)	*****	***
6	2月19日	消雪パイプ	水原	安野町	消パイco破損	A	要対応(対応完了)	*****	***
7	2月26日	舗装等の路面	笹神	下福岡	道路の舗装穴。	A	要対応(対応完了)	*****	***
8	2月26日	集水桝・側溝	安田	小松	吸出し。	A	要対応(対応中)	*****	***
9	2月26日	舗装等の路面	水原	安野町	道路の舗装穴。	A	要対応(対応完了)	*****	***
10	2月27日	舗装等の路面	水原	中島町	道路の舗装穴。	A	要対応(対応完了)	*****	***
11	2月27日	舗装等の路面	笹神	蒔田・下福岡	道路の舗装穴。	A	要対応(対応完了)	*****	***
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									