

道路損傷等通報一覧
令和7年9月分

対応 分類	A 要対応	内訳				B 経過観察	C 市の管理外	D 対応不可	通報件数 合計
		準備中	対応中	対応完了	計画的修繕で対応				
	5	0	1	4	0	1	1	0	7

※損傷状況により実施の要否の判断し、応急処置ではなく計画的な修繕となる場合もあります。

受付 No.	受付日	通報の対象	地区	自治会	損傷または通報の詳細	対応分類		管理者への 連絡
1	9月1日	集水桝・側溝	笹神	横山	側溝の隙間	A	要対応(対応完了)	***
2	9月1日	道路照明・防犯灯	笹神	横山	水銀灯不灯	A	要対応(対応中)	***
3	9月1日	舗装等の路面	安田	小浮	舗装剥がれ	C	建設課の管理外	済
4	9月9日	その他	安田	庵地小路	雑草繁茂	A	要対応(対応完了)	***
5	9月18日	舗装等の路面	水原	稻荷町	舗装の剥がれ	A	要対応(対応完了)	***
6	9月24日	舗装等の路面	水原	下条町	舗装の剥がれ	A	要対応(対応完了)	***
7	9月30日	舗装等の路面	水原	分田	舗装沈下	B	経過観察	***
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								