



通学路対策箇所図(笹岡小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校
 ・道路管理者
 ・警察署

5・交通量が多いにも関わらず、外側線しかなく、道幅が狭い。
 <対策メニュー>
 ・歩行者通行帯の確保



4・交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。
 (対策済み)
 <対策メニュー>
 ・路面表示の整備




6・交通量が多いにも関わらず、外側線しかなく、道幅が狭い。
 <対策メニュー>
 ・未定


2・交通量が多いにも関わらず、外側線しかなく、道幅が狭い。
 (対策済み)
 <対策メニュー>
 ・交通安全施設の整備



3・交通量が多いにも関わらず、外側線しかなく、道幅が狭い。
 (対策済み)
 <対策メニュー>
 ・路面表示の整備



8・交通量が多いにも関わらず、外側線しかなく、道幅が狭い。
 (対策済み)
 <対策メニュー>
 ・路面表示の整備



7・交通量が多いにも関わらず、外側線しかなく、道幅が狭い。
 <対策メニュー>
 ・未定

1・交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がほとんどなく、道幅が狭い。
 <対策メニュー>
 ・道路の拡幅



--- 通学路(学校指定)
 ● 要対策箇所