

通学路対策箇所図(安田小学校)

安田小学校

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校、PTA
・地域住民
・道路管理者
・警察署

1・見通しが悪い。
(対策済み)
＜対策メニュー＞
・児童への指導

3・区画線が見えづらい。
(対策済み)
＜対策メニュー＞
・路面表示の整備

6・横断歩道の色が薄く、運転手から見えづらい。
(対策済み)
＜対策メニュー＞
・路面表示の整備

8・路上駐車が多く、歩行者の通行が危険。(対策済み)
＜対策メニュー＞
・平成25年以降対応

9・歩道車道の区別が無く、車をよけづらい。(対策済み)
＜対策メニュー＞
・児童への指導

10・業者の大型車が頻繁に通る。
(対策済み)
＜対策メニュー＞
・児童への指導

— 通学路(学校指定)
● 要対策箇所

2・交通量が多く、車のスピードが速い。
＜対策メニュー＞
・平成25年以降対応

11・交通量が多く、車のスピードが速い。
＜対策メニュー＞
・路面表示の整備

5・幅員が狭く、路上駐車が
多い。(対策済み)
＜対策メニュー＞
・路面表示の整備

4・川の柵が途中までしかない。
(対策済み)
＜対策メニュー＞
・児童への指導

7・道幅が狭く、車の通りが多い。
(対策済み)
＜対策メニュー＞
・路面表示の整備

