

通学路対策箇所図(笹岡小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小中学校
・道路管理者
・警察署、自治会

笹神中学校

阿賀野市
笹神支所

笹岡小学校

10・交通が多く、スピードを落とさず通行する車が多い。また、20名程の児童が横断するゆうきの里側に横断歩道がない。

12・歩道やガードレールも無く、交通量が多い。

＜対策メニュー＞
・安全な通行について、児童に指導済
(小学校)

＜対策メニュー＞
・歩行空間確保対策を検討。
(阿賀野市)

11・道幅が狭いうえに両脇に川や用水路があるが、歩道もガードレールもなく危険。また、交通量も多い。

＜対策メニュー＞
・歩行空間確保対策(外側線、路面標示、外側線の引き直し)
対策済
(新潟県)

9・交通が多い路線であるが、道幅も狭く危険。学校指定のバス停まで歩く児童は、狭い路肩を歩行している。

＜対策メニュー＞
・現道を拡幅し、児童が安全に歩行できる空間を確保する。
(新潟県)

— 通学路(学校指定)
● 要対策箇所

県道新潟五泉間瀬線

