

# 通学路対策箇所図(水原小学校)

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校  
・道路管理者  
・警察署

7・駅前道路で、児童のほか  
駅、病院利用者が多く、車  
両の交通量も多い道路だが  
歩道がないため危険。  
＜対策メニュー＞  
・歩道の整備

2・カーブで歩道が途切れている。  
(対策済み)  
＜対策メニュー＞  
・通学路の見直し

3・歩道が狭いうえに通学による自転車交通量が多く、  
児童との接触事故の危険性がある。  
＜対策メニュー＞ (対策済み)  
・歩道の拡幅  
・交差点改良  
・バリアフリー化  
・植栽撤去  
・阿賀野バイパス事業の促進



1・交通量が多く幅員が狭いにも関わらず、  
歩道と車道の区別が無い。  
＜対策メニュー＞  
・路面表示の整備(対策済み)  
・歩道の整備

--- 通学路(学校指定)

● 要対策箇所

