

低圧進相コンデンサの絶縁破壊実験

35 年以上使用した低圧進相コンデンサの内部が絶縁破壊し、出火に至る状況を実験したものです。

①出火前の低圧進相コンデンサの状況



②発煙を始めた低圧進相コンデンサの状況



③出火した低圧進相コンデンサの状況

