


【点検調査業務(目視)】位置図_一般環境下1




小里

1/1000

0 10 90m

阿賀野市山口町2丁目 付近

【点検調査業務(目視)】位置図_一般環境下2




阿賀野市関屋 付近

1/1000

0 10

90m

【点検調査業務(目視)】位置図_一般環境下3




阿賀野市関屋 付近

1/1000

0 10

90m

【点検調査業務(目視)】位置図_一般環境下4




阿賀野市前山 付近

1/1000

0 10

90m

【点検調査業務(目視)】位置図_一般環境下5




阿賀野市前山 付近

1/1000

0 10

90m

【点検調査業務(目視)】位置図_一般環境下6




阿賀野市関屋 付近

1/1000

0 10

90m

【点検調査業務(目視)】位置図_一般環境下7




阿賀野市小河原 付近

1/1000

0 10

90m

【点検調査業務(目視)】位置図_一般環境下8




阿賀野市小河原 付近

1/1000

0 10

90m

【点検調査業務(目視)】位置図_一般環境下9




阿賀野市小河原 付近

1/1000

0 10


90m

【点検調査業務(目視)】位置図_一般環境下10





阿賀野市下里 付近

【点検調査業務(目視)】位置図 一般環境下11



阿賀野市下里 付近






1/1000

0 10 90m

【点検調査業務(目視)】位置図_一般環境下15




阿賀野市五郎巻 付近

1/1000

0 10

90m

【点検調査業務(目視)】位置図_一般環境下16




阿賀野市駒林 付近

1/1000

0 10

90m

【点検調査業務(目視)】位置図_一般環境下17




阿賀野市駒林 付近

1/1000

0 10


90m

【点検調査業務(目視)】位置図_一般環境下18



阿賀野市駒林 付近

【点検調査業務(目視)】位置図_一般環境下19




阿賀野市駒林 付近

1/1000

0 10

90m

【点検調査業務(目視)】位置図_一般環境下20




阿賀野市駒林 付近

1/1000

0 10


90m

【点検調査業務(目視)】位置図_一般環境下21



駒林

【点検調査業務(目視)】位置図_一般環境下22




阿賀野市駒林 付近

1/1000

0 10

90m

【点検調査業務(目視)】位置図_一般環境下23



阿賀野市駒林 付近

1/1000

0 10

90m